



El presente es para certificar el Sistema de Gestión de Calidad de:

S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN S.A.

Ctra. Ajalvir-Torrejon Km.1,8. Ajalvir 28864. Madrid, Spain

(Función central listada arriba. Vea el apéndice para ubicaciones adicionales)
aplicable a:

Realización de Ensayos No Destructivos (Radiografía y Líquidos Penetrantes)

Ha sido evaluado y aprobado por (NQA) frente a los requisitos de:

AS9100D & BS EN ISO 9001:2015

Y de acuerdo con los requisitos de EN 9104-001:2013.

Esta certificación tiene validez siempre y cuando la empresa mantenga su Sistema de Gestión de Calidad y sea inspeccionado y controlado por NQA.
Cualquier litigio que ocurra se atenderá a la versión inglesa.



Managing Director



Número de certificado:	803069
Fecha de aprobación ISO:	9 de mayo de 2008
Fecha de certificación:	6 de mayo de 2023
Fecha de reedición:	14 de marzo de 2024
Válido Hasta:	5 de mayo de 2026
Código EAC:	21, 34
Estructura:	Varias sedes



Anexo al Certificado Número: 803069

Incluye instalaciones ubicadas en:

S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN S.A.

Certificado Número 803069
Ctra. Ajalvir-Torrejon Km.1,8. Ajalvir
28864. Madrid

Realización de Ensayos No Destructivos
(Radiografía)

España

S.C.I. Servicios de Control e Inspección S.A.

Certificado Número 803069/1
Pol. Ind. Granada Fase 2. Pabellón B3
Vizcaya, Ortuella 48530

Realización de Ensayos No Destructivos
(Radiografía y Líquidos Penetrantes)

España



0015



AEROSPACE
SECTOR
CERTIFICATION
SCHEME

Fecha de aprobación ISO: 9 de mayo de 2008
Fecha de reedición: 14 de marzo de 2024
Válido Hasta: 5 de mayo de 2026

Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of:

S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN S.A.

Ctra. Ajalvir-Torrejon Km.1,8. Ajalvir 28864. Madrid, Spain

(Central function listed above. See appendix for additional locations)

applicable to:

Non Destructive Testing (Radiography and Penetrant Inspection).

has been assessed and registered by NQA against the provisions of:

AS9100D & BS EN ISO 9001:2015

in accordance with the requirements of EN 9104-001:2013. This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.



Managing Director



0015



Certificate No:	803069
ISO Approval Date:	9 May 2008
Issue Date:	6 May 2023
Reissue Date:	14 March 2024
Expiry Date:	5 May 2026
EAC Code:	21, 34
Site Structure:	Several Sites

Certificate of Registration



Appendix to Certificate Number: 803069

Includes Facilities Located at:

S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN S.A.

Certificate Number 803069

Ctra. Ajalvir-Torrejon Km.1,8. Ajalvir
28864. Madrid

Spain

Non Destructive Testing (Radiography).

S.C.I. Servicios de Control e Inspección S.A.

Certificate Number 803069/1

Pol. Ind. Granada Fase 2. Pabellón B3
Vizcaya
Ortuella 48530
Spain

Non Destructive Testing (Radiography and Penetrant Inspection).



0015



AEROSPACE
SECTOR
CERTIFICATION
SCHEME

ISO Approval Date:

9 May 2008

Reissue Date:

14 March 2024

Expiry Date:

5 May 2026